

When the two micfil filters were installed, the hydraulic oil was so contaminated that it was impossible to count particles. After 200 hours of use was made an analysis (see below) that shows that the oil is now in better condition than new oil .

Francisco Junqueira, Maintenance Supervisor

Quando foram instalados os 2 filtros da micfil, o óleo hidráulico estava tão contaminado que foi impossível fazer uma contagem de partículas, Após 200 horas de uso foi feito uma análise (veja abaixo) que mostra que o óleo agora está em melhor estado que óleo novo.

Francisco Junqueira, Supervisor de Manutenção

[Análise óleo hidráulico após 200 horas de uso](#)
[Especificação óleo novo conf. ISSO 4406](#)